


Protokół posiedzenia Zarządu 17 marzec 2020 r.

Obecni: Robert Wojnecki, Paweł Drzewiecki, Marek Urbanek, Zdzisław Kowalski

1. Zarząd omówił wynik rozliczenia wody i stwierdził, że uchyb we wszystkich budynkach wahał się od 0,26% do 3,02% co mieści się w granicach dopuszczalnych błędów pomiarowych
2. Zarząd przychylił się do wniosku p. Szczepańskiego o uszczelnienie oraz izolację komina na własny koszt. Komin został w przeszłości pobudowany niezgodnie ze sztuką budowlaną, we własnym zakresie przez właściciela lokalu
3. Zarząd polecił naprawę rynien p. Hutorowicz oraz ocenę stanu balkon p. Studzińskiej.
4. Zarząd zapoznał się z opinią wykonawcy zlecenia płukania węzłów cieplnych podgrzewania ciepłej wody o nieopłacalności usługi i pilnej wymianie urządzeń. Podjęto decyzję o zakupie nowych urządzeń.



Kowalski
17
Urbanek
Palle